

01

最新の現場



Field work

コンクリート調査に伴い

橋面舗装のはつり工事から復旧までを行いました。

床板コンクリートの劣化状況を確認するため、舗装部分のはつり
工事を行いコア採取を実施。コア抜き後、舗装の復旧まで行い

ました。採取したコアの試験を依頼し、報告書作成まで一括して
対応いたしました。

02

最新の現場

船舶による港湾点検を実施



地上からの点検が難しい岸壁点検のため船舶による点検を
実施しました。港湾施設の維持管理を目的としたひび割れや
剥離、損傷、鉄筋露出などの状況を確認、同時に潜水にて基礎
部の洗掘調査を行いました。

03

最新の現場

建築構造物の
調査・補修工事を実施



住宅メーカーからの依頼により、外構擁壁劣化調査を行い、
ひびわれ注入補修工事まで対応いたしました。また、鉄筋探査
機器にて配筋位置、被りの確認を行い、ドリル法による中性
化試験にて損傷劣化報告書を作成しました。